



KIILTOFIX CLEAR



NAUDOJIMO SRITIS

Vieno komponento KiiltoFix Clear hermetikas - tai skaidrūs elastingi klijai, pagaminti naujos technologijos sililo polimerų pagrindu. Tinkami naudoti viduje ir išorėje. Tinka klijavimui kai reikalingas greitas kietėjimas, pvz. transporto priemonėms (automobiliams, laivams, mobiliems namams), konstrukcinėms plokštėms ir judančioms siūlėms, veikiamoms mechaninio dėvėjimosi.

TVIRTINIMO PAGRINDAS

Paviršiai turi būti sausi, nedulkėti ir neriebaluoti. Geras sukibimas su įvairiais akmenimis, betonu, dauguma metalų, medžiu, stiklu ir glazūruotais paviršiais, taip pat ir epoksidiniais bei poliesterio paviršiais. Prieš klijuojant plastikinius paviršius rekomenduotina patikrinti sukibimo pakankamumą.

SAVYBĖS

- * skaidri
- * elastinga
- * greitai kietėja
- * puikus sukibimas prie daugumos paviršių
- * be skiediklių
- * be izocianatų ir falatų
- * lengvai pasidengia net esant žemai temperatūrai
- * galima dažyti su dauguma dažų vandens pagrindu (rekomenduotina patikrinti prieš dažant)
- * atspari atmosferos pokyčiams
- * geras cheminis atsparumas (silpniems tirpalams)
- * gali būti naudojama maisto gaminių patalpose, bet medžiaga negali kontaktuoti su maistu
- * nerekomenduojama stiklo tvirtinimui į lango rėmą

TECHINIAI DUOMENYS

Tipas	MS polimerai
Būsena	didelio klampumo pasta
Kietėjimas	veikiant drėgmei
Plėvelės susidarymo laikas	apie 15 min. (23°C, RH 50%)
Kietėjimo laikas	3 mm/d
Susitraukimas	-2 %
Lyginamasis svoris	apie 1,0 kg/l
Naudojimo temperatūra	+1....+40°C
Atsparumas temperatūrai	-40....+90°C
Tęsimo stiprumas (DIN 53504)	2 N/mm ²
Ištempimas iki plyšimo (DIN 53504)	300%
Atramos A tvirtumas	40
Maksimalus siūlės judėjimas	±20%

* aukščiau pateikti duomenys yra tik informaciniai, ir negali būti laikomi kaip medžiagos specifikacija.

IŠEIGA

5x5 mm storio siūlė apie 12 m/tūbelė

PADENGIMAS

Su sandarinimo produktų padengimui naudojamu „pistoletu“. Nukirpti snapelį ties reikiamo diametro riba (1-10 mm).

PAVIRŠIAUS PLĖVELĖS SUSIFORMAVIMO LAIKAS

apie 15 min. (23°C, RH 50%)

KIETĖJIMO NORMA

3 mm/diena

10 mm/ 7 dienos (23°C, RH 50%)

REKOMENDUOJAMOS

DARBO SĄLYGOS

Naudojimo temperatūra turi būti nuo +1...+40°C. Kietėjimo laikas ir vulkanizacija labai priklauso nuo darbo sąlygų – patalpos temperatūros, oro drėgmės, dengiamo paviršiaus medžiagos bei sausumo, taip pat dengiamos masės kiekio. Mūsų bendrą aprašymą naudokite tik kaip rekomendacijas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Pradurkite priekinį tūbelės galą pvz. su vinim. Nukirpkite snapelį ties reikiamo diametro riba. Užtepkite produktą naudodami rankinį ar pneumatinį „pistoletą“. Jei reikia sušvelninti siūlę, formuokite ją sudrėkintos mentelės pagalba. Jei naudojama kaip klizai, masę padenkite juostelėmis, jei reikia, paskleiskite su mentele. Jei naudojama kaip hermetikas, prieš dengiant Kiiltofix Clear masę, nuo paviršių pašalinkite visus nešvarumus. Po darbo sandariai uždarykite pakuotę. Sukietėjęs produktas gali būti valomas su ksilenu ar acetonu, išdžiūvęs – tik mechaniškai. Ekstremaliomis klimato sąlygomis gali nežymiai pasikeisti spalva.

PAKUOTĖ

290 ml tūbelė

EKSPLOATACINĖ IR

EKOLOGINĖ SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Sukietėjusio produkto negalima pilti į vandens nuotakas. Nedideliems neišdžiūvusio produkto kiekiams pirmiausia leiskite oro drėgmės pagalba išdžiūti, tada sunaikinkite su kitomis buitinėmis atliekomis.

SAUGOJIMAS

Laikyti sausoje ir vėsioje (+5°C...+25 °C) patalpoje ne ilgiau kaip 12 mėn. neatidarytoje pakuotėje.

KITA INFORMACIJA

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.